

盘号 (出售/没出售)。	没销售	品牌	HONDA
型	CIVIC	子模型	S I-VTEC
颜色	N/A	制造年份	2019
传输	自动	燃料类型	Petrol
注册卡	新增功能	注册类型	Private
注册日期	2019-07-24	发动机容量	1800
里程	98450	座位号	5
前任所有者	1	服务手册/贴纸	不
不。键数	2		

## CARRO 官方认证



160项  
专业检测



5天退款  
保证



12个月引  
擎和变速箱售后保固



里程  
不调表



无经历重大事故、  
火烧车或泡水

### 检测清单

汽车鉴定 师: Putra Aieman Toha bin Mohd Hisham

 156 合格	 0 修正	 0 待修正	N/A 8 不适用
--	--	---	-----------

### 试车

项目	状态	评论	状态	评论	
<b>发动机正常启动</b> <small>发动机在 1 至 3 秒内正常启动</small>				<b>发动机噪音</b> <small>发动机运转时无异响。</small>	
<b>发动机怠速正确</b> <small>怠速期间未检测到失火</small>				<b>发动机加速</b> <small>当踩下油门踏板时, RPM 指针向上移动</small>	
<b>皮带</b> <small>输送带上无明显裂纹</small>				<b>发动机和变速箱支架</b> <small>发动机和变速箱未与底盘的任何部分接触, 安装件上未检测到明显的裂缝</small>	
<b>刹车片厚度</b> <small>刹车片厚度过四毫米</small>				<b>制动踏板</b> <small>接合制动踏板时, 车辆将完全停止</small>	
<b>制动管路、软管和配件</b> <small>整个管道系统无可见泄漏</small>				<b>悬架和减震器</b> <small>轮胎不与任何挡泥板接触, 没有可见的漏油。越过驼峰时, 车辆不会反弹超过两次</small>	

<b>转向操作</b> 方向盘执行全范围转向运动时没有敲击声	✓		<b>起落架噪音</b> 越过驼峰或不平坦的道路时没有异常的敲击声	✓	
<b>齿轮箱</b> 升档或降档时，包括手动操作期间，所有档位均可接合	✓		<b>离合器工作正常</b> 道路测试期间未检测到离合器打滑	✓	
<b>仪表工作正常</b> 所有仪表均可运行	✓		<b>变速器/驱动桥换挡</b> 接合变速器或驱动桥时无异常或粗暴的抖动	✓	
<b>传输/驱动桥噪声</b> 没有嘎吱声、嗡嗡声或嘶嘶声	✓		<b>4X4 操作</b> 激活后可以参与	N/A	
<b>驱动桥/分动箱噪声</b> 激活时能够在没有异常声音的情况下参与	✓		<b>无重大事故</b> 车辆底盘无撞击或维修迹象	✓	
<b>无火灾损坏</b> 没有可见或可检测的火灾损坏迹象	✓		<b>无洪水损坏</b> 没有可见或可察觉的洪水迹象	✓	

## 外在

### 外在图像



项目	状态	评论	项目	状态	评论
<b>门密封条（所有门）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓		<b>门把手</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓	
<b>前保险杠</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓		<b>前挡泥板（左）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓	
<b>前门（右）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓		<b>前门板（右）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓	
<b>前门（左）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓		<b>前门板（左）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓	
<b>前阀盖、支架和绝缘体</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓		<b>前挡泥板（右）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓	
<b>后引擎盖</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓		<b>后挡泥板/四面板（右）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓	
<b>后挡泥板/四分之一面板（左）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓		<b>后保险杠</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓	

<b>后门（右）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓		<b>后门板（右）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓	
<b>后门（左）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓		<b>后门板（左）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓	
<b>侧裙（左）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓		<b>侧裙（右）</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓	
<b>车身面板检查</b> 没有腐蚀或油漆裂缝的迹象	✓		<b>格栅检查</b> 没有见裂纹	✓	
<b>天窗</b> 天窗：能够打开和关闭，没有任何渗水迹象。	N/A		<b>敞篷车顶</b> 激活时能够打开和关闭，完全密封时没有可见的泄漏	N/A	
<b>前引擎盖释放</b> 激活后能够打开和锁定	✓		<b>前挡风玻璃</b> 没有裂缝或碎裂。轻微碎裂可以修复	✓	
<b>后挡风玻璃</b> 没有裂缝或碎裂。	✓		<b>前窗（左）</b> 没有裂缝或碎裂。	✓	
<b>前窗（右）</b> 没有裂缝或碎裂。	✓		<b>后窗（右）</b> 没有裂缝或碎裂。	✓	
<b>后窗（左）</b> 没有裂缝或碎裂。	✓		<b>后舷窗（左）</b> 没有裂缝或碎裂。	✓	
<b>后舷窗（右）</b> 没有裂缝或碎裂。	✓		<b>后窗雨刮开关</b> 雨刮器在开关激活时起作用	✓	
<b>挡风玻璃雨刷开关</b> 雨刮器在开关激活时起作用	✓		<b>雨刮片前后</b> 没有可见的橡胶裂缝或撕裂。	✓	
<b>电动车窗控件</b> 控件在激活时起作用	✓		<b>左侧后视镜</b> 后视镜无裂缝，激活时可调节	✓	
<b>右侧后视镜</b> 后视镜无裂缝，激活时可调节	✓		<b>外后视镜</b> 后视镜无裂缝，激活时可调节	✓	
<b>遮阳板，梳妆镜和灯光</b> 遮阳板在保持原样时能够保持其位置。梳妆镜上没有明显的裂缝。指示灯激活时工作正常	✓		<b>前端外部灯（左）</b> 灯在激活时起作用	✓	
<b>前端外部灯（右）</b> 灯在激活时起作用	✓		<b>侧外部灯</b> 灯在激活时起作用	✓	
<b>后端外部灯（左）</b> 灯在激活时起作用	✓		<b>后端外部灯（右）</b> 灯在激活时起作用	✓	
<b>危险灯</b> 灯在激活时起作用	✓		<b>指示灯</b> 灯在激活时起作用	✓	
<b>雾灯功能</b> 灯在激活时起作用	✓		<b>日间行车灯</b> 灯在激活时起作用	✓	
<b>近光灯/远光灯功能</b> 灯在激活时起作用	✓		<b>自动开/关灯</b> 自动功能在激活时工作	✓	

<b>备用轮胎</b> 必须可用	✓		<b>千斤顶和工具包</b> 必须可用	✓	
<b>轮辋</b> 深度超过五毫米的凹痕少于五个，长度超过五厘米的划痕少于五个	✓		<b>车轮定位</b> 当方向盘固定在笔直位置时，汽车将直线移动	✓	
<b>轮罩和中心盖</b> 必须可用	✓				

## 内饰

项目	状态	评论	项目	状态	评论
<b>收音机 / 盒式磁带 / CD / DVD 播放器</b> 按钮和触摸屏在按下时起作用。不包括遥控器	✓		<b>扬声器</b> 激活时能够产生声音	✓	
<b>报警/防盗系统</b> 警报在激活时起作用	✓		<b>倒车摄像头</b> 激活时能够捕获图像	✓	
<b>天线</b> 可以接收无线电静电	✓		<b>空调开关面板</b> 按钮在激活时可操作。	✓	
<b>空调配件</b> 部件在激活时可操作	✓		<b>空调系统</b> 系统能够产生冷空气	✓	
<b>前空调通风口</b> 空调通风口在激活时能够运行。通风口上没有明显的裂缝	✓		<b>后空调通风口</b> 空调通风口在激活时能够运行。通风口上没有明显的裂缝	✓	
<b>防雾/除霜器盘管损坏</b> 加热元件激活时起作用	✓		<b>中央扶手/控制台</b> 划痕不超过5厘米，皮革不撕裂。可能存在变色	✓	
<b>车垫</b> 必须可用	✓		<b>地毯</b> 必须可用	✓	
<b>前门饰板（右）</b> 没有超过五厘米的可见裂缝或划痕	✓		<b>前门饰板（左）</b> 没有超过五厘米的可见裂缝或划痕	✓	
<b>后门饰板 二排（右）</b> 没有超过五厘米的可见裂缝或划痕	✓		<b>后门饰板 二排（左）</b> 没有超过五厘米的可见裂缝或划痕	✓	
<b>A柱门饰板（右）</b> 没有超过五厘米的可见裂缝或划痕	✓		<b>A柱门饰板（左）</b> 没有超过五厘米的可见裂缝或划痕	✓	
<b>B柱门饰板（右）</b> 没有超过五厘米的可见裂缝或划痕	✓		<b>B柱门饰板（左）</b> 没有超过五厘米的可见裂缝或划痕	✓	
<b>C柱门饰板（右）</b> 没有超过五厘米的可见裂缝或划痕	✓		<b>C柱门饰板（左）</b> 没有超过五厘米的可见裂缝或划痕	✓	
<b>杂物箱</b> 接合时能够安全地打开和关闭	✓		<b>杂物箱</b> 能够打开和关闭，没有明显的裂缝和超过5厘米的划痕	✓	
<b>前排座椅，包括电动座椅</b> 座椅在接合时可以调整。操作过程中可能会出现声音	✓		<b>后排座椅，包括电动座椅</b> 座椅激活后可调整	✓	
<b>折叠座椅</b> 座椅可以固定在折叠位置	✓		<b>热/暖座</b> 激活时温度变化	N/A	

<b>冷却座椅</b> 激活时温度变化	N/A	<b>座椅和头枕调整</b> 调整是功能性的	✓
<b>顶板布</b> 无下沉迹象	✓	<b>包裹搁板 / 扬声器板</b> 由前车主提供	✓
<b>时钟</b> 能够显示当前时间	✓	<b>电源插座 - 12 V 端口/点烟器</b> 激活时能够运行	✓
<b>电源插座 - USB 端口/点烟器</b> 激活时能够运行	✓	<b>动力转向</b> 方向盘可通过机械辅助接合全锁定范围运动	✓
<b>方向盘控制</b> 按钮在激活时起作用	✓	<b>方向盘状况</b> 方向盘没有皮革剥落	✓
<b>倾斜/伸缩方向盘</b> 激活时可进行调整	✓	<b>里程表和里程表</b> 不允许篡改里程表。	✓
<b>室内提供, 圆顶和地图灯</b> 部件在激活时起作用	✓	<b>烟灰缸</b> 由前车主提供	✓
<b>手刹/脚刹杆</b> 部件在激活时起作用	✓	<b>齿轮旋钮</b> 当齿轮被激活时能够保持在锁定位置	✓
<b>喇叭</b> 激活时能够产生警告声音	✓	<b>警示灯</b> 点火激活时, 指示灯亮起	✓
<b>巡航控制操作</b> 功能在激活时正常工作	✓	<b>驱动程序配置文件/内存系统</b> 内存系统在激活时正常工作	N/A
<b>仪表盘/控制面板</b> 无明显剥落和超过 5 厘米的裂缝	✓	<b>换挡拨片</b> 激活时能够运行	N/A
<b>安全带</b> 施加力时, 安全带处于锁定位置	✓	<b>安全气囊</b> 车辆仪表盘上没有安全气囊警告灯	✓
<b>中控锁系统</b> 激活时所有锁都受到保护	✓	<b>遥控后行李箱</b> 启动在激活时打开和关闭	✓
<b>一键启动系统</b> 按下按钮时发动机启动和停止	✓	<b>燃油盖释放</b> 安全地打开和关闭盖子	✓
<b>行李箱灯</b> 灯是功能性的	✓	<b>行李箱装饰和货物网</b> 由前车主提供	✓
<b>行李板</b> 由前车主提供	✓		

## 底盘和引擎盖下

项目	状态	评论	项目	状态	评论
<b>制动液</b> 流体填充到指定水平	✓		<b>传动液</b> 流体填充到指定水平	✓	
<b>传动液泄漏</b> 无可见油滴	✓		<b>动力转向液</b> 流体填充到指定水平	✓	

<b>挡风玻璃清洗液</b> 流体填充到指定水平	✓		<b>机油</b> 必须更换新的机油滤清器。	✓	
<b>发动机机油泄漏</b> 无可见油滴	✓		<b>冷却液箱</b> 无裂缝和泄漏	✓	
<b>冷却剂</b> 冷却液填充到指定水平	✓		<b>散热器</b> 无可见泄漏	✓	
<b>布线</b> 无明显损坏或烧焦端	✓		<b>发动机罩</b> 不撕裂，能够牢固地覆盖发动机	✓	
<b>电池</b> 电压高于 12.25 V，电池使用时间少于 1.5 年	✓		<b>排气系统</b> 无泄漏、破损或非法改装。	✓	
<b>动力转向泵</b> 能够协助其他动力转向部件正常工作，无可见漏油	✓		<b>齿轮齿条，连杆和靴子</b> 越过驼峰或不平坦的道路时没有敲击声	✓	
<b>拉杆和惰臂</b> 越过驼峰或不平坦的道路时没有敲击声	✓		<b>控制臂和球形接头</b> 越过驼峰或不平坦的道路时没有敲击声	✓	
<b>摇摆杆、连杆和衬套</b> 越过驼峰或不平坦的道路时没有敲击声	✓		<b>前轮胎（左）</b> 轮胎磨损最小为 3 毫米且不超过 6 年	✓	
<b>前轮胎（右）</b> 轮胎磨损最小为 3 毫米且不超过 6 年	✓		<b>后轮胎（左）</b> 轮胎磨损最小为 3 毫米且不超过 6 年	✓	
<b>后轮胎（右）</b> 轮胎磨损最小为 3 毫米且不超过 6 年	✓				

## 其他信息

项目	笔记	位置	笔记
检查地点	内部	位置	Carro Digital [Body & Paint] - USJ
电子召车	不	B2/B5 表格	不
备注	N/A	检查摘要	.