

| | | | |
|--------------|------------|---------|---------|
| 盘号 (出售/没出售)。 | 没销售 | 品牌 | TOYOTA |
| 型 | VIOS | 制造年份 | 2023 |
| 子模型 | E | 颜色 | White |
| 传输 | 自动 | 燃料类型 | Petrol |
| 注册卡 | 新增功能 | 注册类型 | Private |
| 注册日期 | 2023-04-25 | 发动机容量 | 1500 |
| 里程 | 78878 | 座位号 | 5 |
| 前任所有者 | 1 | 服务手册/贴纸 | 不 |
| 不。键数 | 2 | | |

CARRO 官方认证



160项
专业检测



5天退款
保证



12个月引
擎和变速箱售后保固



里程
不调表



无经历重大事故、
火烧车或泡水

检测清单

汽车鉴
定师:

WAN MUHAMAD SYAFIQ BIN
WAN MOHD ZAIM



152 合格



0 修正



0 待修正

N/A 12 不适用

试车

| 项目 | 状态 | 评论 | 项目 | 状态 | 评论 |
|------------|----|----|-----------|----|----|
| 发动机正常启动 | ✓ | | 发动机噪音 | ✓ | |
| 发动机怠速正确 | ✓ | | 发动机加速 | ✓ | |
| 皮带 | ✓ | | 发动机和变速箱支架 | ✓ | |
| 刹车片厚度 | ✓ | | 制动踏板 | ✓ | |
| 制动管路、软管和配件 | ✓ | | 悬架和减震器 | ✓ | |
| 转向操作 | ✓ | | 起落架噪音 | ✓ | |

| | | | | | |
|-----------|---|--|-----------|-----|--|
| 齿轮箱 | ✓ | | 离合器工作正常 | N/A | |
| 仪表工作正常 | ✓ | | 变速器/驱动桥换档 | ✓ | |
| 传输/驱动桥噪声 | ✓ | | 4X4 操作 | N/A | |
| 驱动桥/分动箱噪声 | ✓ | | 无重大事故 | ✓ | |
| 无火灾损坏 | ✓ | | 无洪水损坏 | ✓ | |

外在

外在图像



| 项目 | 状态 | 评论 | 项目 | 状态 | 评论 |
|-----------------|----|----|--------------|----|----|
| 门密封条 (所有门) | ✓ | | 门把手 | ✓ | |
| 前保险杠 | ✓ | | 前挡泥板 (左) | ✓ | |
| 前门 (右) | ✓ | | 前门板 (右) | ✓ | |
| 前门 (左) | ✓ | | 前门板 (左) | ✓ | |
| 前阀盖、支架和绝缘体 | ✓ | | 前挡泥板 (右) | ✓ | |
| 后引擎盖 | ✓ | | 后挡泥板/四面板 (右) | ✓ | |
| 后挡泥板/四分之一面板 (左) | ✓ | | 后保险杠 | ✓ | |

| | | | | | |
|-------------|-----|--|----------|-----|--|
| 后门(右) | ✓ | | 后门板(右) | ✓ | |
| 后门(左) | ✓ | | 后门板(左) | ✓ | |
| 侧裙(左) | ✓ | | 侧裙(右) | ✓ | |
| 车身面板检查 | ✓ | | 格栅检查 | ✓ | |
| 天窗 | N/A | | 敞篷车顶 | N/A | |
| 前引擎盖释放 | ✓ | | 前挡风玻璃 | ✓ | |
| 后挡风玻璃 | ✓ | | 前窗(左) | ✓ | |
| 前窗(右) | ✓ | | 后窗(右) | ✓ | |
| 后窗(左) | ✓ | | 后舷窗(左) | ✓ | |
| 后舷窗(右) | ✓ | | 后窗雨刮开关 | ✓ | |
| 挡风玻璃雨刷开关 | ✓ | | 雨刮片前后 | ✓ | |
| 电动车窗控件 | ✓ | | 左侧后视镜 | ✓ | |
| 右侧后视镜 | ✓ | | 外后视镜 | ✓ | |
| 遮阳板, 梳妆镜和灯光 | ✓ | | 前端外部灯(左) | ✓ | |
| 前端外部灯(右) | ✓ | | 侧外部灯 | ✓ | |
| 后端外部灯(左) | ✓ | | 后端外部灯(右) | ✓ | |
| 危险灯 | ✓ | | 指示灯 | ✓ | |
| 雾灯功能 | N/A | | 日间行车灯 | ✓ | |
| 近光灯/远光灯功能 | ✓ | | 自动开/关灯 | ✓ | |
| 备用轮胎 | N/A | | 千斤顶和工具包 | ✓ | |

| | | | | | |
|--------|---|--|------|---|--|
| 轮辋 | ✓ | | 车轮定位 | ✓ | |
| 轮罩和中心盖 | ✓ | | | | |

内饰

| 项目 | 状态 | 评论 | 项目 | 状态 | 评论 |
|--------------------------|-----|----|--------------|-----|----|
| 收音机 / 盒式磁带 / CD / DVD播放器 | ✓ | | 扬声器 | ✓ | |
| 报警/防盗系统 | ✓ | | 倒车摄像头 | ✓ | |
| 天线 | ✓ | | 空调开关面板 | ✓ | |
| 空调配件 | ✓ | | 空调系统 | ✓ | |
| 前空调通风口 | ✓ | | 后空调通风口 | ✓ | |
| 防雾/除霜器盘管损坏 | ✓ | | 中央扶手/控制台 | ✓ | |
| 车垫 | ✓ | | 地毯 | ✓ | |
| 前门饰板(右) | ✓ | | 前门饰板(左) | ✓ | |
| 后门饰板 二排(右) | ✓ | | 后门饰板 二排(左) | ✓ | |
| A柱门饰板(右) | ✓ | | A柱门饰板(左) | ✓ | |
| B柱门饰板(右) | ✓ | | B柱门饰板(左) | ✓ | |
| C柱门饰板(右) | ✓ | | C柱门饰板(左) | ✓ | |
| 杂物箱 | ✓ | | 杂物箱 | ✓ | |
| 前排座椅, 包括电动座椅 | ✓ | | 后排座椅, 包括电动座椅 | ✓ | |
| 折叠座椅 | ✓ | | 热/暖座 | N/A | |
| 冷却座椅 | N/A | | 座椅和头枕调整 | ✓ | |

| | | | | | |
|-------------------|-----|--|--------------------|-----|--|
| 顶板布 | ✓ | | 包裹搁板 / 扬声器板 | ✓ | |
| 时钟 | ✓ | | 电源插座 - 12 V 端口/点烟器 | ✓ | |
| 电源插座 - USB 端口/点烟器 | ✓ | | 动力转向 | ✓ | |
| 方向盘控制 | ✓ | | 方向盘状况 | ✓ | |
| 倾斜/伸缩方向盘 | ✓ | | 里程表和里程表 | ✓ | |
| 室内提供, 圆顶和地图灯 | ✓ | | 烟灰缸 | ✓ | |
| 手刹/脚刹杆 | ✓ | | 齿轮旋钮 | ✓ | |
| 喇叭 | ✓ | | 警示灯 | ✓ | |
| 巡航控制操作 | N/A | | 驱动程序配置文件/内存系统 | N/A | |
| 仪表板/控制面板 | ✓ | | 换挡拨片 | N/A | |
| 安全带 | ✓ | | 安全气囊 | ✓ | |
| 中控锁系统 | ✓ | | 遥控后行李箱 | ✓ | |
| 一键启动系统 | ✓ | | 燃油盖释放 | ✓ | |
| 行李箱灯 | ✓ | | 行李箱装饰和货物网 | ✓ | |
| 行李板 | ✓ | | | | |

底盘和引擎盖下

| 项目 | 状态 | 评论 | 项目 | 状态 | 评论 |
|---------|----|----|-------|----|----|
| 制动液 | ✓ | | 传动液 | ✓ | |
| 传动液泄漏 | ✓ | | 动力转向液 | ✓ | |
| 挡风玻璃清洗液 | ✓ | | 机油 | ✓ | |

| | | | | | |
|-----------|---|--|------------|---|--|
| 发动机机油泄漏 | ✓ | | 冷却液箱 | ✓ | |
| 冷却剂 | ✓ | | 散热器 | ✓ | |
| 布线 | ✓ | | 发动机罩 | ✓ | |
| 电池 | ✓ | | 排气系统 | ✓ | |
| 动力转向泵 | ✓ | | 齿轮齿条，连杆和靴子 | ✓ | |
| 拉杆和惰臂 | ✓ | | 控制臂和球形接头 | ✓ | |
| 摇摆杆、连杆和衬套 | ✓ | | 前轮胎（左） | ✓ | |
| 前轮胎（右） | ✓ | | 后轮胎（左） | ✓ | |
| 后轮胎（右） | ✓ | | | | |

其他信息

| 项目 | 笔记 | | 笔记 |
|------|-----|----------|--------------------|
| 检查地点 | 内部 | 位置 | RX-2 Puchong South |
| 电子召车 | 不 | B2/B5 表格 | 不 |
| 备注 | N/A | 检查摘要 | . |