

盘号 (出售/没出售)。	没销售	品牌	FORD
型	RANGER	子模型	RANGER BIT RAPTOR 4WD
颜色	undefined Metallic	制造年份	2019
传输	自动	燃料类型	Diesel Hijau
注册卡	新增功能	注册类型	Private
注册日期	2023-03-01	发动机容量	2000
里程	43110	座位号	5
服务手册/贴纸	不	不。键数	2

MyTukar 官方认证



160个检查点



5日无理由退款保证



12个月保修发动机
和变速箱



无里程数篡改



无重大事故
火灾和水淹损坏

检测清单

汽车鉴定师: Kenneth David Devadass



155 合格



0 修正



0 待修正

N/A 9 不适用

试车	状态	评论	试车	状态	评论
发动机正常启动	✓		发动机噪音	✓	
发动机怠速正确	✓		发动机加速	✓	
皮带	✓		发动机和变速箱支架	✓	
刹车片厚度	✓		制动踏板	✓	
制动管路、软管和配件	✓		悬架和减震器	✓	
转向操作	✓		起落架噪音	✓	
齿轮箱	✓		离合器工作正常	N/A	
仪表工作正常	✓		变速器/驱动桥换档	✓	
传输/驱动桥噪声	✓		4X4 操作	✓	
驱动桥/分动箱噪声	✓		无重大事故	✓	

无火灾损坏	✓	
-------	---	--

无洪水损坏	✓	
-------	---	--

外在	状态	评论	外在	状态	评论
门密封条（所有门）	✓		门把手	✓	
前保险杠	✓		前挡泥板（左）	✓	
前门（右）	✓		前门板（右）	✓	
前门（左）	✓		前门板（左）	✓	
前阀盖、支架和绝缘体	✓		前挡泥板（右）	✓	
后引擎盖	✓		后挡泥板/四面板（右）	✓	
后挡泥板/四分之一面板（左）	✓		后保险杠	✓	
后门（右）	✓		后门板（右）	✓	
后门（左）	✓		后门板（左）	✓	
侧裙（左）	✓		侧裙（右）	✓	
车身面板检查	✓		格栅检查	✓	
天窗	N/A		敞篷车顶	N/A	
前引擎盖释放	✓		前挡风玻璃	✓	
后挡风玻璃	✓		前窗（左）	✓	
前窗（右）	✓		后窗（右）	✓	
后窗（左）	✓		后舷窗（左）	✓	
后舷窗（右）	✓		后窗雨刮开关	✓	
挡风玻璃雨刷开关	✓		雨刮片前后	✓	
电动车窗控件	✓		左侧后视镜	✓	
右侧后视镜	✓		外后视镜	N/A	

遮阳板, 梳妆镜和灯光	✓	
前端外部灯 (右)	✓	
后端外部灯 (左)	✓	
危险灯	✓	
雾灯功能	✓	
近光灯/远光灯功能	✓	
备用轮胎	✓	
轮辋	✓	
轮罩和中心盖	✓	

前端外部灯 (左)	✓	
侧外部灯	✓	
后端外部灯 (右)	✓	
指示灯	✓	
日间行车灯	✓	
自动开/关灯	✓	
千斤顶和工具包	✓	
车轮定位	✓	

内饰	状态	评论
收音机 / 盒式磁带 / CD / DVD播放器	✓	
报警/防盗系统	✓	
天线	✓	
空调配件	✓	
前空调通风口	✓	
防雾/除霜器盘管损坏	✓	
车垫	✓	
前门饰板 (右)	✓	
后门饰板 二排 (右)	✓	
A柱门饰板 (右)	✓	
B柱门饰板 (右)	✓	
C柱门饰板 (右)	✓	
杂物箱	✓	
前排座椅, 包括电动座椅	✓	
折叠座椅	✓	
冷却座椅	N/A	
顶板布	✓	
时钟	✓	
电源插座 - USB 端口/点烟器	✓	
方向盘控制	✓	
倾斜/伸缩方向盘	✓	


内饰	状态	评论
扬声器	✓	
倒车摄像头	✓	
空调开关面板	✓	
空调系统	✓	
后空调通风口	N/A	
中央扶手/控制台	✓	
地毯	✓	
前门饰板 (左)	✓	
后门饰板 二排 (左)	✓	
A柱门饰板 (左)	✓	
B柱门饰板 (左)	✓	
C柱门饰板 (左)	✓	
杂物箱	✓	
后排座椅, 包括电动座椅	✓	
热/暖座	N/A	
座椅和头枕调整	✓	
包裹搁板 / 扬声器板	✓	
电源插座 - 12 V 端口/点烟器	✓	
动力转向	✓	
方向盘状况	✓	
里程表和里程表	✓	

室内提供, 圆顶和地图灯	✓	
手刹/脚刹杆	✓	
喇叭	✓	
巡航控制操作	✓	
仪表盘/控制面板	✓	
安全带	✓	
中控锁系统	✓	
一键启动系统	✓	
行李箱灯	✓	行李箱灯
行李板	✓	

烟灰缸	✓	
齿轮旋钮	✓	
警示灯	✓	
驱动程序配置文件/内存系统	N/A	
换挡拨片	✓	
安全气囊	✓	
遥控后行李箱	✓	
燃油盖释放	✓	
行李箱装饰和货物网	✓	

底盘和引擎盖下	状态	评论
制动液	✓	
传动液泄漏	✓	
挡风玻璃清洗液	✓	
发动机机油泄漏	✓	
冷却剂	✓	
布线	✓	
电池	✓	
动力转向泵	✓	
拉杆和惰臂	✓	
摇摆杆、连杆和衬套	✓	
前轮胎(右)	✓	

底盘和引擎盖下	状态	评论
传动液	✓	
动力转向液	✓	
机油	✓	
冷却液箱	✓	
散热器	✓	
发动机罩	✓	
排气系统	✓	
齿轮齿条, 连杆和靴子	✓	
控制臂和球形接头	✓	
前轮胎(左)	✓	
后轮胎(左)	✓	

后轮胎 (右)		
---------	---------------------------------------------------------------------------------	--

其他信息	笔记		其他信息	笔记
检查地点	内部		位置	myTukar [Body & Paint] - USJ
电子召车	不		B2/B5 表格	不
备注			检查摘要	-