

เลขทะเบียนรถ (ขายพร้อมเลขทะเบียน / ขายแบบไม่มีเลขทะเบียน)	พร้อมทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	Toyota
รุ่น	CHR	รุ่นย่อย	1.8 HYBRID MID
สี	สีเทา คอสโม	ปีผลิต	2019
Base Color	11	Color Variation	1
เกียร์	อัตโนมัติ	เชื้อเพลิง	petrol
สำเนาทะเบียนรถ	เก่า	จดทะเบียนประเภท	private
วันจดทะเบียน	2019-11-06	เลขเครื่องยนต์	2ZRX682863
เลขตัวถัง	MR2KZ3BX203019859	ขนาดของเครื่องยนต์	1800
เลขไมล์ (กิโลเมตร)	68020	จำนวนที่นั่ง	5
ลำดับที่ครอบครอง	3	คู่มือประจำรถ	ไม่มี
ป้ายภาษี	ระบุไม่ได้	จำนวนกุญแจรถ	2

Carro Certified

ผ่านมาตรฐานการตรวจสภาพ 160 จุด

การันตีคืนเงินภายใน 5 วัน

รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ 1 ปี

รับประกันไม่โครโมส

ไม่ประสบอุบัติเหตุหนัก ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม

รายการการตรวจสภาพ

ผู้ตรวจสภาพ: Warapol Snorsaing

152 ผ่าน	0 แก๊วเรียบร้อย	0 To Be Rectified	N/A 12 ไม่ได้ติดตั้ง
----------	-----------------	-------------------	----------------------

Road Test Checks

รายการตรวจ	สถานะ	ข้อคิดเห็น	สถานะ	ข้อคิดเห็น
การสตาร์ทของเครื่องยนต์				
การทำงานขณะรอบเดินเบา				
สายพานเครื่องยนต์				
ความหนาของผ้าเบรก				
ระบบเบรก และ ท่อระบบเบรก				
ระบบบังคับเลี้ยว				
ชุดเกียร์				
ระบบเกียร์วัดและแผงหน้าปัด				
เสียงผิดปกติจากการทำงานของชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อน			N/A	
การทำงานของเพลาขับและชุดส่งกำลัง				

รถไม่มีไฟใหม่	✓	รถไม่มีร่อนน้ำท่วม	✓
---------------	---	--------------------	---

Exterior

รายการตรวจ	สถานะ	ข้อคิดเห็น		สถานะ	ข้อคิดเห็น
ขอบยางประตูรถยนต์ (ทุกบาน)	✓		ที่เปิดประตูรถยนต์	✓	
กันชนหน้า	✓		บังโคลนหน้าซ้าย	✓	
ประตูด้านหน้าขวา	✓		แผงประตูหน้า (ขวา)	✓	
ประตูหน้าซ้าย	✓		แผงประตูหน้า (ซ้าย)	✓	
ฝากระโปรงหน้า, แผ่นกันความร้อน, และค้ำฝากระโปรง	✓		บังโคลนหน้าขวา	✓	
ฝากระโปรงหลัง	✓		บังโคลนหลังซ้าย	✓	
บังโคลนหลังขวา	✓		กันชนหลัง	✓	
ประตูหลังขวา	✓		แผงประตูหลัง (ขวา)	✓	
ประตูหลังซ้าย	✓		แผงประตูหลัง (ซ้าย)	✓	
สเกิร์ตข้าง (ซ้าย)	N/A		สเกิร์ตข้าง (ขวา)	N/A	
ส่วนตัวถัง	✓		ตะแกรงฝาท้าย	✓	
ชั้นรูป / มุมรูป	N/A		เปิดประทุน	N/A	
ระบบการเปิดฝากระโปรงหน้า	✓		กระจกบังลมหน้า	✓	
กระจกบังลมหลัง	✓		กระจกประตูหน้า (ซ้าย)	✓	
กระจกประตูหน้า (ขวา)	✓		กระจกประตูหลัง (ขวา)	✓	
กระจกประตูหลัง (ซ้าย)	✓		กระจกมุมหลัง (ซ้าย)	✓	
กระจกมุมหลัง (ขวา)	✓		สวิตปิดน้ำฝนหลัง	✓	
สวิตปิดกระจกหน้า	✓		ใบปิดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลัง	✓	
ชุดควบคุมกระจกไฟฟ้า	✓		กระจกมองข้างซ้าย	✓	
กระจกมองข้างขวา	✓		กระจกมองหลัง	✓	
ที่บังแดดด้านหน้า	✓		ไฟหน้า (ซ้าย)	✓	
ไฟหน้า (ขวา)	✓		ไฟข้างรถ	✓	

ไฟฟ้าย (ซ้าย)	✓		ไฟฟ้าย (ขวา)	✓	
ไฟฉุกเฉิน	✓		ไฟ	✓	
ระบบไฟตัดหมอก	✓		ไฟ Daytime Running Light	✓	
ระบบปรับไฟ สูง/ต่ำ	✓		ระบบไฟ เปิด/ปิด อัตโนมัติ	✓	
ยางอะไหล่	✓		เครื่องมือแม่แรง	✓	
ขอบล้อ	✓		ศูนย์ล้อ	✓	
ฝาครอบล้อแม็ก และครอบคุมล้อ	✓				

Interior

รายการตรวจ	สถานะ	ข้อคิดเห็น		สถานะ	ข้อคิดเห็น
เครื่องเสียง	✓		ลำโพง	✓	
สัญญาณกันขโมย	✓		กล่องถอยหลัง	✓	
เสาอากาศ	✓		ปุ่มระบบทำความเย็น	✓	
คอมเพรสเซอร์แอร์	✓		ระบบความเย็น	✓	
ช่องระบายอากาศด้านหน้า	✓		ช่องระบายอากาศด้านหลัง	✓	
การทำงานของระบบไล่ฝ้า	✓		ที่พิกแขน	✓	
พรมปูพื้น	✓		พรมรองพื้น	✓	
แผงประตูหน้า (ขวา)	✓		แผงประตูหน้า (ซ้าย)	✓	
แผงประตูหลัง (ขวา)	✓		แผงประตูหลัง (ซ้าย)	✓	
แผงครอบเสา A (ขวา)	✓		แผงครอบเสา A (ซ้าย)	✓	
แผงครอบเสากลาง (ขวา)	✓		แผงครอบเสากลาง (ซ้าย)	✓	
แผงครอบเสา C (ขวา)	✓		แผงครอบเสา C (ซ้าย)	✓	
ช่องเก็บของด้านหน้า	✓		เกาะเก็บของด้านหน้า	✓	
เบาะหน้ารวมถึงเบาะไฟฟ้า	✓		เบาะหลังรวมถึงเบาะไฟฟ้า	N/A	
เบาะพับ	✓		ปรับเบาะอุ่น	N/A	
ปรับเบาะเย็น	N/A		ที่ปรับเบาะ	✓	

ผ้าหลังคา	✓		ชั้นวางของ แผงลำโพง	✓	
นาฬิกา	✓		ช่องจ่ายไฟ - 12V / ที่เชื่อมต่อ	✓	
ช่องจ่ายไฟ - USB Port / ที่เชื่อมต่อ	✓		พวงมาลัยเพาเวอร์	✓	
การควบคุมพวงมาลัย	✓		สภาพพวงมาลัย	✓	
การปรับระดับของพวงมาลัย	✓		เลขไมล์	✓	
ไฟหลังคา, Dome & Map Lights	✓		ที่เชื่อมต่อ	✓	
เบรกมือ หรือ เบรกเท้า	✓		หัวเกียร์	✓	
แดร	✓		ไฟสัญญาณเตือน	✓	
ระบบครุชคอนโทรล	N/A		ระบบความจำสถานะผู้ขับขี่	N/A	
แผงควบคุมคอลโวล	✓		เกียร์ที่พวงมาลัย	N/A	
เข็มชี้ดริฟท์	✓		ถุงลมนิรภัย	✓	
ระบบเซ็นทรัลล็อก	✓		รีโมตเปิดท้ายรถ	✓	
ปั๊มกดสตาร์ท	✓		ฝาถังน้ำมัน	✓	
ไฟช่องเก็บสัมภาระ	✓		ช่องเก็บสัมภาระ	✓	
ถาดท้าย	✓				

Underbody And Under The Hood

รายการตรวจ	สถานะ	ข้อคิดเห็น		สถานะ	ข้อคิดเห็น
น้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์	✓		น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	✓	
การรั่วซึมของน้ำมันเกียร์	✓		น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์	✓	
น้ำยากระปุกฉีดกระจกหน้า	✓		น้ำมันเครื่อง	✓	
การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง	✓		ถังพักหมอน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์	✓	
น้ำยาหล่อเย็น	✓		หมอน้ำ	✓	
สายไฟและกล่องฟิวส์	✓		ฝาครอบเครื่องยนต์	✓	
แบตเตอรี่	✓		ระบบไอเสีย	✓	
ระบบปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์	✓		แร็คช่วงล่าง	✓	

ลูกหมากล้อซ้าย	✓		ลูกหมากปีกนก	✓	
บาร์สวิง	✓		ยางหน้าซ้าย	✓	
ยางหน้าขวา	✓		ยางหลังซ้าย	✓	
ยางหลังขวา	✓				

Other information

รายการตรวจ	หมายเหตุ		หมายเหตุ
เกรดสภาพภายนอก		เกรดสภาพภายใน	
สถานที่ตรวจสอบสภาพ	ภายในสถานที่	สถานที่	SV3-สวนหลวง
หมายเหตุ		สรุปการตรวจสอบสภาพรถ	รถทุกคันของเราผ่านการตรวจสอบกว่า 160 จุด โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยจะวิเคราะห์ทุกแง่มุมของรถ และบันทึกข้อบกพร่องที่รถอาจมี ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม วิธีนี้ช่วยให้คุณได้ภาพที่ชัดเจนของสภาพรถที่คุณได้รับ และจะไม่ถูกมองข้ามหรือแปลกใจในระหว่างการดูหรือซื้อ หากมีข้อบกพร่องที่สำคัญใดๆ กับรถที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือความทนทาน เราจะแก้ไขให้ตรงจุดก่อนที่จะลงรายการรถเพื่อความอุ่นใจของคุณ โปรดดูรายงานโดยละเอียดของเราด้านล่างและแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามใดๆ