

Nomor Polisi (jual bersama / tidak jual bersama).	Jual Bersama	Merek	DAIHATSU
Model	TERIOS	Sub Model	R 4X2 BENSIN
Warna	Hitam Metalik	Tahun Produksi	2015
Transmisi	Otomatis	Tipe Bahan Bakar	Bensin
STNK / BPKB	Lama	Tipe Kepemilikan	Private
Tanggal Registrasi	2015-06-22	Kapasitas Mesin	1500
Jarak Tempuh Kilometer	96332	Jumlah Kursi	7
Jumlah Pemilik Sebelum	1	Buku Servis/ Stiker Layanan	Ya
Jumlah Kunci	2		

CARRO Certified

160 Titik
InspeksiGaransi Uang Kembali
5 HariGaransi 12 Bulan
Mesin & TransmisiBebas Manipulasi
Jarak TempuhBebas Banjir, Kecelakaan,
dan Kebakaran

Senarai Semak Pemeriksaan

Inspektori: INVT - Renaldi Asri



141 Lulus



0 Diperbetulkan



0 Untuk Diperbetulkan

N/A

22 Tidak Berkaitan

Pemeriksaan Tes
Jalan Checks

Bagian	Status	Komen		Status	Komen
Engine Dihidupkan Dengan Baik	✓		Kebisingan Mesin	✓	
Mesin Idle Dengan Baik	✓		Akselerasi Mesin	✓	
Belt	✓		Mounting Mesin & Transmisi	✓	
Ketebalan Kanvas Rem	✓		Pedal Rem	✓	

Jalur Sistem Rem, Selang & Perlengkapan	✓		Suspensi dan Shock Absorber	✓	
Steering Operation	✓		Kebisingan Dibawah Kendaraan	✓	
Transmisi	✓		Kopling Beroperasi Dengan Baik	N/A	
Indikator Petunjuk Beroperasi Baik	✓		Peng-Operasioan Transmisi/ Transaxle	✓	
Kebisingan Transmisi/ Transaxle	✓		Peng-Operasioan 4x4	N/A	
Kebisingan Pada Poros Penggerak / Transfer (4x4)	✓		Ex Tabrak berat	✓	
Ex Kebakaran	✓		Ex Banjir	✓	

Eksterior

Bagian	Status	Komen		Status	Komen
Sealant Pintu (Semua Pintu)	✓		Handle Pintu	✓	
Bumper Depan	✓		Fender Depan (Kiri)	✓	
Pintu Depan (Kanan)	✓		Panel Pintu Depan (Kanan)	✓	
Pintu Depan (Kiri)	✓		Panel Pintu Depan (Kiri)	✓	
Kap Mesin Depan, Support dan Isolator	✓		Fender Depan (Kanan)	✓	
Bagasi belakang	✓		Fender Belakang/Quarterpanel (Kanan)	✓	
Fender Belakang/Quarterpanel (Kiri)	✓		Bumper Belakang	✓	
Pintu Belakang (Kanan)	✓		Panel Pintu Belakang (Kanan)	✓	
Pintu Belakang (Kiri)	✓		Panel Pintu Belakang (Kiri)	✓	
Listplang (Kiri)	✓		Listplang (Kanan)	✓	
Inspeksi Bodi Panel Kendaraan	✓		Inspeksi Grille	✓	

Sunroof / Moonroof	N/A		Atap Fleksibel Yang Dapat di Lipat	N/A	
Tuas Pembuka Kap Mesin Depan	✓		Kaca Depan	✓	
Kaca Belakang	✓		Kaca Depan (Kiri)	✓	
Kaca Depan (Kanan)	✓		Kaca Belakang (Kanan)	✓	
Kaca Belakang (Kiri)	✓		Kaca Quarter Belakang (Kiri)	✓	
Kaca Quarter Belakang (Kanan)	✓		Tuas Wiper Belakang	✓	
Tuas Wiper Depan	✓		Wiper Depan & Belakang	✓	
Power Window Controls	✓		Kaca Spion Kiri	✓	
Kaca Spion Kanan	✓		Kaca Spion Dalam	✓	
Sun Visor, Cermin, dan Lampu Sun Visor	✓		Headlamp Depan (Kiri)	✓	
Headlamp Depan (Kanan)	✓		Lampu Eksterior Samping	✓	
Lampu Utama Belakang (Kiri)	✓		Lampu Utama Belakang (Kanan)	✓	
Lampu Hazard	✓		Lampu Sein	✓	
Fog Lamp Berfungsi	✓		Lampu LED (DRL)	N/A	
Fungsi Lampu Dekat / Lampu Jauh	✓		Pengoprasian Tuas Lampu Otomatis	N/A	
Ban Cadangan	✓		Dongkrak Dan Tool Kit	✓	
Velg	✓		Spooling	✓	
Penutup Roda & Dop Roda	✓				

Interior

Bagian	Status	Komen	Status	Komen
--------	--------	-------	--------	-------

Headunit	✓		Speaker	✓	
Sistem Alarm	✓		Kamera Mundur	N/A	
Antena	✓		Switch AC	✓	
Komponen-Komponen AC	✓		Sistem AC	✓	
Kisi-kisi AC Depan	✓		Kisi-kisi AC Belakang	✓	
Defoger	N/A		Armrest/Consolebox Tengah	✓	
Karpet Dasar	✓		Karpet Interior	✓	
Doortrim Pintu Depan (Kanan)	✓		Doortrim Pintu Depan (Kiri)	✓	
Doortrim Pintu Belakang (Kanan)	✓		Doortrim Pintu Belakang (Kiri)	✓	
Trim Pillar A (Kanan)	✓		Trim Pillar A (Kiri)	✓	
Trim Pillar B (Kanan)	✓		Trim Pillar B (Kiri)	✓	
Trim Pillar C (Kanan)	✓		Trim Pillar C (Kiri)	✓	
Glovebox	✓		Laci Dasbor	✓	
Kursi Depan Termasuk Kursi Listrik	✓		Kursi Belakang Termasuk Kursi Listrik	✓	
Kursi Lipat	✓		Penghangat Kursi	N/A	
Pendingin Kursi	N/A		Kondisi Jok dan Headrest	✓	
Plafon	✓		Tray Bagasi/ Rear Speaker Board	N/A	
Jam	✓		Power Outlet - 12 V Port / Cigarette Lighter	✓	
Power Outlet - USB Port / Cigarette Lighter	✓		Power steering	N/A	
Pengoperasian Steer	✓		Kondisi Steer	✓	

Tilt/Telescopic Steering Wheel	N/A		Tripmeter dan Odometer	✓	
Lampu Interior dan Lampu Kabin	✓		Asbak	N/A	
Tuas Rem Tangan/Rem Kaki	✓		Tuas Transmisi	✓	
Klakson	✓		Lampu Peringatan	✓	
Cruise Control Operation	N/A		Driver Profile/ Memory System	N/A	
Dashboard / Control Panel	✓		Paddle Shifters	✓	
Safety Belts	✓		Airbags	✓	
Central Locking System	✓		Pembuka Bagasi Dengan Remot	N/A	
Pengoprasian Starter Keyless	N/A		Tuas Pembuka Saluran Tangki Bensin	✓	
Lampu Interior Bagasi	✓		Trim Kompartemen Bagasi & Jaring Kargo	N/A	
Cover Ban serep	N/A				

Bawah Body dan Bawah Kap Depan

Bagian	Status	Komen		Status	Komen
Minyak Rem	✓		Oli Transmisi	✓	
Kebocoran Oli Transmisi	✓		Oli Power Steering	N/A	
Reservoir Tank Washer	✓		Oli Mesin	✓	
Kebocoran Oli Mesin	✓		Reservoir Tank Radiator	✓	
Coolant Radiator	✓		Radiator	✓	
Wiring	✓		Engine Cover	✓	
Accu	✓		Sistem Knalpot	✓	

Pompa Power Steering	N/A		Rack And Pinion, Linkage & Boots		
Tie Rods & Idler Arm			Control Arms & Ball Joints		
Sway Bars, Links & Bushings			Ban Depan (Kiri)		
Ban Depan (Kanan)			Ban Belakang (Kiri)		
Ban Belakang (Kanan)					

Informasi Lain

Bagian	Nota		Nota	
Foto mobil tambahan			Foto kerusakan Tambahan	
Tempat Pemeriksaan	in house		Lokasi	155
Resiko	low		Komentar	
Ringkasan Inspeksi	Kondisi mobil normal			