

AUDI 奧迪 A3 1.4T SEDAN

[View Car](#)

Inspector: Chan Kai Cheung
Date of Inspection: 20th June 2025

車牌 (不留牌/留牌)		廠名	AUDI 奧迪
型號	A3	副型號	-
顏色	White	出廠年份	2016
波箱	Automatic	燃料類型	Petrol
原發照日期	2025-06-20	引擎功率	1395
額定功率	N/A	公里數	72256
座位數 (連司機)	5	首數	1
登記車主類型	N/A	牌費到期日期	N/A
水貨	no	曾有中港記錄	no
鎖匙數量	2		

Inspection Checklist

Inspector: Chan Kai Cheung

 131 Pass	 0 Rectified	 5 To Be Rectified	N/A 27 Not Applicable
--	---	---	-----------------------


Road Test Checks

Items	Status	Comments		Status	Comments
引擎正常啟動			引擎噪音		
引擎怠速			引擎加速		
皮帶			偈躉膠		
煞車皮厚度			煞車踏板		
管線接頭			避震器		
軚盤操作			底盤噪音		
波箱			離合器正常運行	N/A	

儀表正常運行	✓		轉波	✓	
波箱噪音	✓		四驅運作	N/A	
差速器 / 傳動箱異音	N/A		無重大事故	✓	
無火場損傷	✓		無水浸	✓	

Exterior

Exterior Images



Items	Status	Comments		Status	Comments
車門膠邊	✓		門抽	✓	
前泵把	✓		左前沙板	✓	
前門（右側）	✓		前門板（右側）	✓	
前門（左側）	✓		前門板（左側）	✓	
引擎蓋和隔熱墊	✓		右前沙板	✓	
尾凸	✓		右尾沙板	!	劃痕
左尾沙板	✓		尾泵把	!	劃痕
後門（右側）	!	劃痕	後門板（右側）	✓	
後門（左側）	!	劃痕	後門板（左側）	✓	
左側裙	✓		右側裙	✓	
車體結構檢查	✓		水箱罩	✓	

天窗	!	車內頂布老化	篷頂	N/A	
引擎蓋開啟	✓		前擋風玻璃	✓	
後擋風玻璃	✓		前車窗（左側）	✓	
前車窗（右側）	✓		後車窗（右側）	✓	
後車窗（左側）	✓		小後車窗（左側）	N/A	
小後車窗（右側）	N/A		尾水撥開關	N/A	
水撥開關	✓		前後水撥	✓	
窗掣	✓		左鏡	✓	
右鏡	✓		睹後鏡	✓	
遮陽板、梳妝鏡及燈	✓		左頭燈	✓	
右頭燈	✓		沙板燈	N/A	
左尾燈	✓		右尾燈	✓	
死火燈	✓		指揮燈	✓	
霧燈	✓		日間行車燈	✓	
近光燈 / 遠光燈	✓		自動大燈	✓	
後備呔	N/A		千斤頂及工具箱	✓	
鈴	✓		四輪定位	✓	
鈴cap	✓				

Interior

Items	Status	Comments		Status	Comments
收音機 / 錄音帶 / CD or DVD 播放器	✓		音響喇叭	✓	
防盜警報系統	N/A		後泊鏡頭	N/A	
天線	✓		空調控制面板	✓	
空調零件	✓		空調系統	✓	
空調前出風口	✓		空調後出風口	N/A	
除霧 / 除霜線圈	✓		中控台	✓	
腳踏墊	✓		地氈	✓	
前門飾板（右側）	✓		前門飾板（左側）	✓	
後門飾板（右側）	✓		後門飾板（左側）	✓	
A 柱飾板（右側）	✓		A 柱飾板（左側）	✓	
B 柱飾板（右側）	✓		B 柱飾板（左側）	✓	
C 柱飾板（右側）	✓		C 柱飾板（左側）	✓	
手飾箱	✓		儀表板置物盒	N/A	
前電動椅	✓		後電動椅	N/A	
折疊座椅	N/A		暖機	N/A	
冷機	N/A		座椅與頭枕調整	N/A	
大燈	✓		後置物板 / 揚聲器網罩 / 車廂蓋板	✓	
時鐘	✓		電源輸出- 12V / 點菸器	✓	
電源輸出- USB / 點菸器	N/A		動力輔助轉向	✓	

多功能方向盤			軚盤狀態		
傾斜 / 可調整式軚盤			單次里數 / 總里數		
迎賓燈 / 閱讀燈			煙灰缸	N/A	
手掣 / 腳掣	N/A		波棍		
啱			警示燈		ok
定速巡航系統運作	N/A		駕駛設定模式/記憶系統	N/A	
儀表板/控制面板			加減撥片	N/A	
安全帶			氣袋		
中控鎖系統			電動尾門	N/A	
一鍵啟動系統			油箱蓋開啟		
後車廂照明燈			後車廂飾板		
行李箱隔板					

Underbody And Under The Hood

Items	Status	Comments		Status	Comments
煞車油			波箱油		
波箱滲油		ok	軚泵油	N/A	
擋風玻璃清洗液			偈油		
引擎滲油		ok	水箱		
冷卻液			散熱器		
線組			引擎蓋		

電池			排氣系統		
軚泵	N/A		方向機及皮套		
惰桿及和尚頭			三角架及李仔串		
橫濕及杯士			左前轆		
右前轆			左後轆		
右後轆					

Other information

Items	Notes		Notes
檢測總結	1) Carro Hong Kong 檢查或報告，不得視為保證車輛將保持在同樣的狀態下，因為各種因素和事件可以導致日後車輛狀況惡化或有變化 2) 檢查車輛狀況包括，使用電腦化診斷嚴格測量和檢查的設備故障碼、目視檢查和路試。3) Carro Hong Kong 只會進行時速不超過60km/h的短距道路測試。任何間歇性異常，例如因為噪音、抖動、震動等可能無法偵測到或確認。		