

HONDA 本田 CRV

[View Car](#)

Inspector:

Chan Kai Cheung

Date of Inspection:

3rd July 2025

車牌 (不留牌/留牌)		廠名	HONDA 本田
型號	CRV	副型號	-
顏色	White	出廠年份	2018
波箱	Automatic	燃料類型	Petrol
原發照日期	2025-07-03	引擎功率	1498
額定功率	N/A	公里數	79700
座位數 (連司機)	7	首數	N/A
登記車主類型	N/A	牌費到期日期	N/A
水貨	no	曾有中港記錄	no
鎖匙數量	2		

Inspection Checklist

Inspector:

Chan Kai Cheung



137 Pass



0 Rectified



8 To Be Rectified

N/A

18 Not Applicable

Road Test Checks

Items	Status	Comments		Status	Comments
引擎正常啟動	✓		引擎噪音	✓	
引擎怠速	✓		引擎加速	✓	
皮帶	✓		偶躉膠	✓	
煞車皮厚度	✓		煞車踏板	✓	
管線接頭	✓		避震器	✓	
軚盤操作	✓		底盤噪音	✓	
波箱	✓		離合器正常運行	N/A	

儀表正常運行	✓		轉波	✓	
波箱噪音	✓		四驅運作	✓	
差速器 / 傳動箱異音	✓		無重大事故	✓	
無火場損傷	✓		無水浸	✓	

Exterior

Exterior Images



Items	Status	Comments		Status	Comments
車門膠邊	✓		門抽	!	右前門外拉手有劃痕
前泵把	✓		左前沙板	!	劃痕
前門 (右側)	✓		前門板 (右側)	✓	
前門 (左側)	!	劃痕	前門板 (左側)	✓	
引擎蓋和隔熱墊	!	劃痕	右前沙板	✓	
尾凸	✓		右尾沙板	✓	
左尾沙板	!	劃痕	尾泵把	✓	
後門 (右側)	✓		後門板 (右側)	✓	
後門 (左側)	!	劃痕	後門板 (左側)	✓	
左側裙	✓		右側裙	✓	
車體結構檢查	✓		水箱罩	✓	

天窗	✓		篷頂	N/A	
引擎蓋開啟	✓		前擋風玻璃	!	石頭劃痕
後擋風玻璃	✓		前車窗 (左側)	✓	
前車窗 (右側)	✓		後車窗 (右側)	✓	
後車窗 (左側)	✓		小後車窗 (左側)	N/A	
小後車窗 (右側)	N/A		尾水撥開關	✓	
水撥開關	✓		前後水撥	✓	
窗擊	✓		左鏡	!	破裂
右鏡	✓		睹後鏡	✓	
遮陽板、梳妝鏡及燈	✓		左頭燈	✓	
右頭燈	✓		沙板燈	N/A	
左尾燈	✓		右尾燈	✓	
死火燈	✓		指揮燈	✓	
霧燈	✓		日間行車燈	✓	
近光燈 / 遠光燈	✓		自動大燈	✓	
後備呔	✓		千斤頂及工具箱	✓	
輪	✓		四輪定位	✓	
輪cap	✓				

Interior

Items	Status	Comments	Status	Comments
收音機 / 錄音帶 / CD or DVD 播放器	✓		音響喇叭	✓
防盜警報系統	N/A		後泊鏡頭	✓
天線	✓		空調控制面板	✓
空調零件	✓		空調系統	✓
空調前出風口	✓		空調後出風口	✓
除霧 / 除霜線圈	✓		中控台	✓
腳踏墊	✓		地氈	✓
前門飾板 (右側)	✓		前門飾板 (左側)	✓
後門飾板 (右側)	✓		後門飾板 (左側)	✓
A 柱飾板 (右側)	✓		A 柱飾板 (左側)	✓
B 柱飾板 (右側)	✓		B 柱飾板 (左側)	✓
C 柱飾板 (右側)	✓		C 柱飾板 (左側)	✓
手飾箱	✓		儀表板置物盒	N/A
前電動椅	✓		後電動椅	N/A
折疊座椅	N/A		暖機	N/A
冷機	N/A		座椅與頭枕調整	N/A
大燈	✓		後置物板 / 揚聲器網罩 / 車廂蓋板	N/A
時鐘	✓		電源輸出 - 12V / 點菸器	✓
電源輸出 - USB / 點菸器	✓		動力輔助轉向	✓

多功能方向盤	✓		軚盤狀態	✓	
傾斜 / 可調整式軚盤	✓		單次里數 / 總里數	✓	
迎賓燈 / 閱讀燈	✓		煙灰缸	N/A	
手掣 / 腳掣	N/A		波棍	✓	
咬	✓		警示燈	✓	ok
定速巡航系統運作	✓		駕駛設定模式/記憶系統	✓	
儀表板/控制面板	✓		加減撥片	✓	
安全帶	✓		氣袋	✓	
中控鎖系統	✓		電動尾門	✓	
一鍵啟動系統	✓		油箱蓋開啟	✓	
後車廂照明燈	✓		後車廂飾板	✓	
行李箱隔板	✓				

Underbody And Under The Hood

Items	Status	Comments		Status	Comments
煞車油	✓		波箱油	✓	
波箱滲油	✓	ok	軚泵油	N/A	
擋風玻璃清洗液	✓		偈油	✓	
引擎滲油	✓	ok	水箱	✓	
冷卻液	✓		散熱器	✓	
線組	✓		引擎蓋	N/A	

電池	✓		排氣系統	✓	
軋泵	N/A		方向機及皮套	✓	
惰桿及和尚頭	✓		三角架及李仔串	✓	
橫濕及杯士	✓		左前轆	✓	
右前轆	✓		左後轆	✓	
右後轆	✓				

Other information

Items	Notes	Notes
檢測總結	<p>1) Carro Hong Kong 檢查或報告，不得視為保證車輛將保持在同樣的狀態下，因為各種因素和事件可以導致日後車輛狀況惡化或有變化 2) 檢查車輛狀況包括，使用電腦化診斷嚴格測量和檢查的設備故障碼、目視檢查和路試。3) Carro Hong Kong 只會進行時速不超過60km/h的短距道路測試。任何間歇性異常，例如因為噪音、抖動、震動等可能無法偵測到或確認。</p>	