

AUDI 奧迪 Q7 45 TFSI
QUATTRO[View Car](#)

Inspector: Chan Kai Cheung

Date of Inspection: 28th July 2025

車牌 (不留牌/留牌)		廠名	AUDI 奧迪
型號	Q7	副型號	-
顏色	Black	出廠年份	2016
波箱	Automatic	燃料類型	Petrol
原發照日期	2025-07-28	引擎功率	2995
額定功率	N/A	公里數	108700
座位數 (連司機)	7	首數	1
登記車主類型	N/A	牌費到期日期	N/A
水貨	no	曾有中港記錄	no
鎖匙數量	2		

Inspection Checklist

Inspector: Chan Kai Cheung



135 Pass



0 Rectified



9 To Be Rectified

N/A

19 Not Applicable


Road Test Checks

Items	Status	Comments		Status	Comments
引擎正常啟動	✓		引擎噪音	✓	
引擎怠速	✓		引擎加速	✓	
皮帶	✓		傳動膠	✓	
煞車皮厚度	✓		煞車踏板	✓	
管線接頭	✓		避震器	✓	
軚盤操作	✓		底盤噪音	✓	

波箱	✓		離合器正常運行	N/A	
儀表正常運行	✓		轉波	✓	
波箱噪音	✓		四驅運作	✓	
差速器 / 傳動箱異音	✓		無重大事故	✓	
無火場損傷	✓		無水浸	✓	

Exterior

Exterior Images



Items	Status	Comments		Status	Comments
車門膠邊	✓		門抽	✓	
前泵把	!	劃痕	左前沙板	✓	
前門 (右側))	✓		前門板 (右側)	✓	
前門 (左側)	✓		前門板 (左側)	✓	
引擎蓋和隔熱墊	✓		右前沙板	✓	
尾門	✓		右尾沙板	✓	
左尾沙板	!	劃痕	尾泵把	!	劃痕
後門 (右側)	✓		後門板 (右側)	✓	
後門 (左側)	!	劃痕	後門板 (左側)	✓	
左側裙	✓		右側裙	✓	

車體結構檢查	✓		水箱罩	✓	
天窗	✓		篷頂	N/A	
引擎蓋開啟	✓		前擋風玻璃	!	石頭劃痕
後擋風玻璃	✓		前車窗 (左側)	✓	
前車窗 (右側)	✓		後車窗 (右側)	✓	
後車窗 (左側)	✓		小後車窗 (左側)	N/A	
小後車窗 (右側)	N/A		尾水撥開關	✓	
水撥開關	✓		前後水撥	✓	
窗擊	✓		左鏡	✓	
右鏡	✓		瞎後鏡	✓	
遮陽板、梳妝鏡及燈	✓		左頭燈	✓	
右頭燈	✓		沙板燈	N/A	
左尾燈	✓		右尾燈	✓	
死火燈	✓		指揮燈	✓	
霧燈	N/A		日間行車燈	✓	
近光燈 / 遠光燈	✓		自動大燈	✓	
後備呔	N/A		千斤頂及工具箱	N/A	
軛	✓		四輪定位	✓	
軛cap	✓				

Interior

Items	Status	Comments		Status	Comments
收音機 / 錄音帶 / CD or DVD 播放器	✓		音響喇叭	✓	
防盜警報系統	N/A		後泊鏡頭	✓	
天線	✓		空調控制面板	✓	
空調零件	✓		空調系統	!	冷度不足
空調前出風口	✓		空調後出風口	✓	
除霧 / 除霜線圈	✓		中控台	✓	
腳踏墊	✓		地氈	✓	
前門飾板 (右側)	✓		前門飾板 (左側)	✓	
後門飾板 (右側)	✓		後門飾板 (左側)	✓	
A 柱飾板 (右側)	✓		A 柱飾板 (左側)	✓	
B 柱飾板 (右側)	✓		B 柱飾板 (左側)	✓	
C 柱飾板 (右側)	✓		C 柱飾板 (左側)	✓	
手飾箱	✓		儀表板置物盒	N/A	
前電動椅	✓		後電動椅	N/A	
折疊座椅	✓		暖機	N/A	
冷機	N/A		座椅與頭枕調整	N/A	
大燈	✓		後置物板 / 揚聲器網罩 / 車廂蓋板	N/A	
時鐘	✓		電源輸出 - 12V / 點菸器	✓	

電源輸出- USB / 點菸器	✓		動力輔助轉向	✓	
多功能方向盤	✓		軟盤狀態	✓	
傾斜 / 可調整式軟盤	✓		單次里數 / 總里數	✓	
迎賓燈 / 閱讀燈	✓		煙灰缸	N/A	
手掣 / 腳掣	N/A		波棍	✓	
吱	✓		警示燈	✓	ok
定速巡航系統運作	✓		駕駛設定模式/記憶系統	✓	
儀表板/控制面板	✓		加減撥片	✓	
安全帶	✓		氣袋	✓	
中控鎖系統	✓		電動尾門	✓	
一鍵啟動系統	✓		油箱蓋開啟	✓	
後車廂照明燈	✓		後車廂飾板	✓	
行李箱隔板	✓				

Underbody And Under The Hood

Items	Status	Comments		Status	Comments
煞車油	✓		波箱油	✓	
波箱滲油	✓	ok	軟泵油	N/A	
擋風玻璃清洗液	✓		偈油	✓	
引擎滲油	✓	ok	水箱	✓	
冷卻液	✓		散熱器	✓	

線組	✓		引擎蓋	✓	
電池	✓		排氣系統	✓	
軟泵	N/A		方向機及皮套	✓	
惰桿及和尚頭	✓		三角架及李仔串	!	左及右上下搖臂斜拉杯士有老化
橫濕及杯士	✓		左前轆	✓	
右前轆	✓		左後轆	!	後呔紋不足3mm
右後轆	!	後呔紋不足3mm			

Other information

Items	Notes	Notes
檢測總結	<p>1) Carro Hong Kong 檢查或報告，不得視為保證車輛將保持在同樣的狀態下，因為各種因素和事件可以導致日後車輛狀況惡化或有變化 2) 檢查車輛狀況包括，使用電腦化診斷嚴格測量和檢查的設備故障碼、目視檢查和路試。3) Carro Hong Kong 只會進行時速不超過60km/h的短距道路測試。任何間歇性異常，例如因為噪音、抖動、震動等可能無法偵測到或確認。</p>	