

HYUNDAI 現代 KONA

[View Car](#)

Inspector:

Chan Kai Cheung

Date of Inspection:

22nd October
2025

車牌 (不留牌/留牌)		廠名	HYUNDAI 現代
型号	KONA	副型号	-
颜色	White	出厂年份	2023
变速箱	Automatic	燃料类型	Electric
首次登记日期	2025-10-22	汽缸容量	263
额定功率	不适用	里程数	25092
座位数 (连司机)	5	首数	不适用
登记车主类型	不适用	牌费到期日期	不适用
水货	no	曾有中港记录	no
锁匙数量	2		

CARRO Certified

160-Point
Inspection5-Day Money Back
Guarantee12-Month Warranty
for Engine & GearboxNo Mileage
TamperingNo Major Accidents,
Fire & Flood Damage

Inspection Checklist

Inspector:

Chan Kai Cheung



122 Pass



0 Rectified



4 To Be Rectified

N/A

37 Not Applicable

Road Test Checks

Items	Status	Comments	Status	Comments
发动机正常启动	N/A		N/A	发动机噪音
发动机正常怠速	N/A		N/A	发动机加速

皮带	N/A		发动机和变速箱支架	✓	
刹车片厚度	✓		刹车踏板	✓	
刹车管路、软管及接头	✓		悬挂和减震器	✓	
转向操作	✓		底盘噪音	✓	
变速箱	N/A		离合器正常运行	N/A	
仪表正常工作	✓		变速箱/传动轴换挡	N/A	
变速箱/传动轴噪音	N/A		四驱系统运行	N/A	
驱动轴/分动箱噪音	N/A		无重大事故	✓	
无火烧	✓		无泡水	✓	

Exterior

Exterior Images



Items	Status	Comments		Status	Comments
车门密封（所有车门）	✓		车门把手	✓	
前保险杠	!	劃痕	前翼子板（左侧）	✓	
前车门（右侧）	!	劃痕	前车门面板（右侧）	✓	
前车门（左侧）	✓		前车门面板（左侧）	✓	
前机盖、支架及隔音垫	✓		前翼子板（右侧）	✓	
后机盖	✓		后翼子板/侧面板（右侧）	!	劃痕

后翼子板/侧面板 (左侧)	✓		后保险杠	✓	
后车门 (右侧)	✓		后车门面板 (右侧)	✓	
后车门 (左侧)	!	劃痕	后车门面板 (左侧)	✓	
侧裙边 (左侧)	✓		侧裙边 (右侧)	✓	
车身面板检查	✓		中网检查	✓	
天窗	✓		敞篷车顶	N/A	
前机盖释放装置	✓		前挡风玻璃	✓	
后挡风玻璃	✓		前车窗 (左侧)	✓	
前车窗 (右侧)	✓		后车窗 (左侧)	✓	
后车窗 (右侧)	✓		后侧窗 (左侧)	N/A	
后侧窗 (右侧)	N/A		后窗雨刮开关	✓	
挡风玻璃雨刮开关	✓		前后雨刮片	✓	
电动车窗控制	✓		左侧镜	✓	
右侧镜	✓		车外后视镜	✓	
遮阳板、化妆镜及照明灯	✓		前外部灯光 (左侧) -前照灯	✓	
前外部灯光 (右侧) -前照灯	✓		侧面外部灯光	N/A	
后外部灯光 (左侧) -倒车灯、尾灯、刹车灯	✓		后外部灯光 (右侧) -倒车灯、尾灯、刹车灯	✓	
危险警示灯	✓		转向指示灯	✓	
雾灯功能	N/A		日间行车灯	✓	

近光/远光灯功能	✓		自动开关灯功能	✓	
备胎	N/A		千斤顶及工具包	N/A	
轮辋	✓		四轮定位	✓	
车轮盖及中心盖	✓				

Interior

Items	Status	Comments		Status	Comments
收音机/磁带/CD/DVD播放器	✓		扬声器	✓	
警报/防盗系统	N/A		倒车摄像头	✓	
天线	✓		空调开关面板	✓	
空调部件	✓		空调系统	✓	
空调前出风口	✓		空调后出风口	N/A	
除雾/除霜线圈损伤	✓		中控台	✓	
地板垫	✓		内饰地毯	✓	
前车门饰板（右侧）	✓		前车门饰板（左侧）	✓	
后车门饰板（右侧）	✓		后车门饰板（左侧）	✓	
A柱车门饰板（右侧）	✓		A柱车门饰板（左侧）	✓	
B柱车门饰板（右侧）	✓		B柱车门饰板（左侧）	✓	
C柱车门饰板（右侧）	✓		C柱车门饰板（左侧）	✓	
手套箱	✓		仪表盘收纳盒	N/A	
前排座椅（包括电动座椅）	✓		后排座椅（包括电动座椅）	N/A	

折叠座椅	N/A		加热座椅		
制冷座椅			座椅及头枕固定调整	N/A	
前照灯			后备箱隔板/扬声器网罩/车厢盖板		
时钟			电源插座 - 12V端口/点烟器		
电源插座 - USB端口/点烟器			动力辅助转向		
方向盘操控			方向盘状况		
倾斜/伸缩型方向盘			行程计和里程表		
迎宾灯、阅读灯			烟灰缸	N/A	
手刹/脚刹杆	N/A		排挡杆	N/A	
喇叭			警示灯		ok
定速巡航操作			驾驶员档案/记忆系统	N/A	
仪表盘/控制面板			拨片换挡		
安全带			安全气囊		
中控锁系统			电动尾门	N/A	
一键启动系统			油箱盖开启		
行李厢灯			行李厢饰条及网状带		
行李厢隔板					

Underbody And Under The Hood

Items	Status	Comments		Status	Comments
刹车油			变速箱油	N/A	

变速箱渗油	N/A		动力转向油	N/A	
挡风玻璃清洗液	✓		发动机油	N/A	
发动机渗油	N/A		水箱	✓	
冷却液	✓		散热器	✓	
线组	✓		发动机罩	N/A	
电池	✓		排气系统	N/A	
动力转向泵	N/A		齿轮和销轴、连杆及护罩	✓	
悬挂连杆及空转臂	✓		控制臂及球头	✓	
车身稳定杆、连接杆及衬套	✓		左前轮胎	✓	
右前轮胎	✓		左后轮胎	✓	
右后轮胎	✓				

Other information

Items	Notes	Notes
检测总结	<p>1) Carro Hong Kong 检查或报告，不得视为保证车辆将保持在同样的状态下，因为各种因素和事件可以导致日后车辆状况恶化或有变化 2) 检查车辆状况包括，使用电脑化诊断严格测量和检查的设备故障码、目视检查和路试。3) Carro Hong Kong 只会进行时速不超过60km/h的短距道路测试。任何间歇性异常，例如因为噪音、抖动、震动等可能无法侦测到或确认。</p>	