

BMW 寶馬 X6 XDRIVE
30D[View Car](#)

Inspector: Chan Kai Cheung

Date of Inspection: 13th November
2025

車牌 (不留牌/留牌)		廠名	BMW 寶馬
型号	X6	副型号	-
颜色	Grey	出厂年份	2015
变速箱	Automatic	燃料类型	Diesel
首次登记日期	2025-11-13	汽缸容量	2993
额定功率	不适用	里程数	143522
座位数 (连司机)	5	首数	不适用
登记车主类型	不适用	牌费到期日期	不适用
水货	no	曾有中港记录	no
锁匙数量	2		

Inspection Checklist

Inspector: Chan Kai Cheung



142 Pass



0 Rectified



5 To Be Rectified

N/A

16 Not Applicable

Road Test Checks

Items	Status	Comments	Status	Comments
发动机正常启动				
发动机正常怠速				
皮带				
刹车片厚度				
刹车管路、软管及接头				左前避震有油漬
转向操作				

变速箱	✓		离合器正常运行	N/A	
仪表正常工作	✓		变速箱/传动轴换挡	✓	
变速箱/传动轴噪音	✓		四驱系统运行	✓	
驱动轴/分动箱噪音	✓		无重大事故	✓	
无火烧	✓		无泡水	✓	

Exterior

Exterior Images



Items	Status	Comments		Status	Comments
车门密封（所有车门）	✓		车门把手	✓	
前保险杠	!	劃痕	前翼子板（左侧）	✓	
前车门（右侧）	✓		前车门面板（右侧）	✓	
前车门（左侧）	✓		前车门面板（左侧）	✓	
前机盖、支架及隔音垫	!	劃痕	前翼子板（右侧）	✓	
后机盖	✓		后翼子板/侧面板（右侧）	✓	
后翼子板/侧面板（左侧）	✓		后保险杠	!	劃痕
后车门（右侧）	✓		后车门面板（右侧）	✓	
后车门（左侧）	!	劃痕	后车门面板（左侧）	✓	
侧裙边（左侧）	✓		侧裙边（右侧）	✓	

车身面板检查	✓		中网检查	✓	
天窗	✓		敞篷车顶	N/A	
前机盖释放装置	✓		前挡风玻璃	✓	
后挡风玻璃	✓		前车窗（左侧）	✓	
前车窗（右侧）	✓		后车窗（左侧）	✓	
后车窗（右侧）	✓		后侧窗（左侧）	✓	
后侧窗（右侧）	✓		后窗雨刮开关	N/A	
挡风玻璃雨刮开关	✓		前后雨刮片	✓	
电动车窗控制	✓		左侧镜	✓	
右侧镜	✓		车外后视镜	✓	
遮阳板、化妆镜及照明灯	✓		前外部灯光（左侧）-前照灯	✓	
前外部灯光（右侧）-前照灯	✓		侧面外部灯光	N/A	
后外部灯光（左侧）-倒车灯、尾灯、刹车灯	✓		后外部灯光（右侧）-倒车灯、尾灯、刹车灯	✓	
危险警示灯	✓		转向指示灯	✓	
雾灯功能	✓		日间行车灯	✓	
近光/远光灯功能	✓		自动开关灯功能	✓	
备胎	N/A		千斤顶及工具包	N/A	
轮辋	✓		四轮定位	✓	
车轮盖及中心盖	✓				

Interior

Items	Status	Comments		Status	Comments
收音机/磁带/CD/DVD播放器	✓		扬声器	✓	
警报/防盗系统	N/A		倒车摄像头	✓	
天线	✓		空调开关面板	✓	
空调部件	✓		空调系统	✓	
空调前出风口	✓		空调后出风口	✓	
除雾/除霜线圈损伤	✓		中控台	✓	
地板垫	✓		内饰地毯	N/A	
前车门饰板（右侧）	✓		前车门饰板（左侧）	✓	
后车门饰板（右侧）	✓		后车门饰板（左侧）	✓	
A柱车门饰板（右侧）	✓		A柱车门饰板（左侧）	✓	
B柱车门饰板（右侧）	✓		B柱车门饰板（左侧）	✓	
C柱车门饰板（右侧）	✓		C柱车门饰板（左侧）	✓	
手套箱	✓		仪表板收纳盒	✓	
前排座椅（包括电动座椅）	✓		后排座椅（包括电动座椅）	N/A	
折叠座椅	N/A		加热座椅	N/A	
制冷座椅	N/A		座椅及头枕固定调整	✓	
前照灯	✓		后备箱隔板/扬声器网罩/车厢盖板	✓	
时钟	✓		电源插座 - 12V端口/点烟器	✓	

电源插座 - USB端口/点烟器	✓		动力辅助转向	✓	
方向盘操控	✓		方向盘状况	✓	
倾斜/伸缩型方向盘	✓		行程计和里程表	✓	
迎宾灯、阅读灯	✓		烟灰缸	N/A	
手刹/脚刹杆	N/A		排挡杆	✓	
喇叭	✓		警示灯	✓	ok
定速巡航操作	✓		驾驶员档案/记忆系统	✓	
仪表盘/控制面板	✓		拨片换挡	✓	
安全带	✓		安全气囊	✓	
中控锁系统	✓		电动尾门	✓	
一键启动系统	✓		油箱盖开启	✓	
行李厢灯	✓		行李厢饰条及网状带	✓	
行李厢隔板	✓				

Underbody And Under The Hood

Items	Status	Comments		Status	Comments
刹车油	✓		变速箱油	✓	
变速箱渗油	✓	ok	动力转向油	N/A	
挡风玻璃清洗液	✓		发动机油	✓	
发动机渗油	✓	ok	水箱	✓	
冷却液	✓		散热器	✓	

线组	✓		发动机罩	✓	
电池	✓		排气系统	✓	
动力转向泵	N/A		齿轮和销轴、连杆及护罩	✓	
悬挂连杆及空转臂	✓		控制臂及球头	✓	
车身稳定杆、连接杆及衬套	✓		左前轮胎	✓	
右前轮胎	✓		左后轮胎	✓	
右后轮胎	✓				

Other information

Items	Notes	Notes
检测总结	<p>1) Carro Hong Kong 检查或报告，不得视为保证车辆将保持在同样的状态下，因为各种因素和事件可以导致日后车辆状况恶化或有变化 2) 检查车辆状况包括，使用电脑化诊断严格测量和检查的设备故障码、目视检查和路试。3) Carro Hong Kong 只会进行时速不超过60km/h的短距道路测试。任何间歇性异常，例如因为噪音、抖动、震动等可能无法侦测到或确认。</p>	