

|              |            |         |         |
|--------------|------------|---------|---------|
| 盘号 (出售/没出售)。 |            | 品牌      | CHERY   |
| 型            | OMODA C9   | 制造年份    | 2025    |
| 子模型          | AWD        | 颜色      | White   |
| 传输           | 自动         | 燃料类型    | Petrol  |
| 注册卡          | 新增功能       | 注册类型    | Private |
| 注册日期         | 2025-02-14 | 发动机容量   | 2000    |
| 里程           | 9860       | 座位号     | 5       |
| 前任所有者        | 1          | 服务手册/贴纸 | 不       |
| 不。键数         | 2          |         |         |

## CARRO 官方认证



160项  
专业检测



5天退款  
保证



12个月引  
擎和变速箱售后保固



里程  
不调表



无经历重大事故、  
火烧车或泡水

## 检测清单

汽车鉴  
定师:

WAN MUHAMAD SYAFIQ BIN  
WAN MOHD ZAIM



155 合格



0 修正



0 待修正

N/A 9 不适用

## 试车

| 项目         | 状态 | 评论 | 项目        | 状态 | 评论 |
|------------|----|----|-----------|----|----|
| 发动机正常启动    | ✓  |    | 发动机噪音     | ✓  |    |
| 发动机怠速正确    | ✓  |    | 发动机加速     | ✓  |    |
| 皮带         | ✓  |    | 发动机和变速箱支架 | ✓  |    |
| 刹车片厚度      | ✓  |    | 制动踏板      | ✓  |    |
| 制动管路、软管和配件 | ✓  |    | 悬架和减震器    | ✓  |    |
| 转向操作       | ✓  |    | 起落架噪音     | ✓  |    |

|           |   |  |           |     |  |
|-----------|---|--|-----------|-----|--|
| 齿轮箱       | ✓ |  | 离合器工作正常   | N/A |  |
| 仪表工作正常    | ✓ |  | 变速器/驱动桥换档 | ✓   |  |
| 传输/驱动桥噪声  | ✓ |  | 4X4 操作    | N/A |  |
| 驱动桥/分动箱噪声 | ✓ |  | 无重大事故     | ✓   |  |
| 无火灾损坏     | ✓ |  | 无洪水损坏     | ✓   |  |

## 外在

### 外在图像



| 项目             | 状态 | 评论 | 项目          | 状态 | 评论 |
|----------------|----|----|-------------|----|----|
| 门密封条（所有门）      | ✓  |    | 门把手         | ✓  |    |
| 前保险杠           | ✓  |    | 前挡泥板（左）     | ✓  |    |
| 前门（右）          | ✓  |    | 前门板（右）      | ✓  |    |
| 前门（左）          | ✓  |    | 前门板（左）      | ✓  |    |
| 前阀盖、支架和绝缘体     | ✓  |    | 前挡泥板（右）     | ✓  |    |
| 后引擎盖           | ✓  |    | 后挡泥板/四面板（右） | ✓  |    |
| 后挡泥板/四分之一面板（左） | ✓  |    | 后保险杠        | ✓  |    |
| 后门（右）          | ✓  |    | 后门板（右）      | ✓  |    |
| 后门（左）          | ✓  |    | 后门板（左）      | ✓  |    |
| 侧裙（左）          | ✓  |    | 侧裙（右）       | ✓  |    |

|            |     |  |          |     |  |
|------------|-----|--|----------|-----|--|
| 车身面板检查     | ✓   |  | 格栅检查     | ✓   |  |
| 天窗         | ✓   |  | 敞篷车顶     | N/A |  |
| 前引擎盖释放     | ✓   |  | 前挡风玻璃    | ✓   |  |
| 后挡风玻璃      | ✓   |  | 前窗（左）    | ✓   |  |
| 前窗（右）      | ✓   |  | 后窗（右）    | ✓   |  |
| 后窗（左）      | ✓   |  | 后舷窗（左）   | ✓   |  |
| 后舷窗（右）     | ✓   |  | 后窗雨刮开关   | ✓   |  |
| 挡风玻璃雨刷开关   | ✓   |  | 雨刮片前后    | ✓   |  |
| 电动车窗控件     | ✓   |  | 左侧后视镜    | ✓   |  |
| 右侧后视镜      | ✓   |  | 外后视镜     | ✓   |  |
| 遮阳板，梳妆镜和灯光 | ✓   |  | 前端外部灯（左） | ✓   |  |
| 前端外部灯（右）   | ✓   |  | 侧外部灯     | ✓   |  |
| 后端外部灯（左）   | ✓   |  | 后端外部灯（右） | ✓   |  |
| 危险灯        | ✓   |  | 指示灯      | ✓   |  |
| 雾灯功能       | N/A |  | 日间行车灯    | ✓   |  |
| 近光灯/远光灯功能  | ✓   |  | 自动开/关灯   | ✓   |  |
| 备用轮胎       | ✓   |  | 千斤顶和工具包  | ✓   |  |
| 轮辋         | ✓   |  | 车轮定位     | ✓   |  |
| 轮罩和中心盖     | ✓   |  |          |     |  |

# 内饰

| 项目                       | 状态  | 评论 | 项目                 | 状态  | 评论 |
|--------------------------|-----|----|--------------------|-----|----|
| 收音机 / 盒式磁带 / CD / DVD播放器 | ✓   |    | 扬声器                | ✓   |    |
| 报警/防盗系统                  | ✓   |    | 倒车摄像头              | ✓   |    |
| 天线                       | ✓   |    | 空调开关面板             | ✓   |    |
| 空调配件                     | ✓   |    | 空调系统               | ✓   |    |
| 前空调通风口                   | ✓   |    | 后空调通风口             | ✓   |    |
| 防雾/除霜器盘管损坏               | ✓   |    | 中央扶手/控制台           | ✓   |    |
| 车垫                       | ✓   |    | 地毯                 | ✓   |    |
| 前门饰板(右)                  | ✓   |    | 前门饰板(左)            | ✓   |    |
| 后门饰板二排(右)                | ✓   |    | 后门饰板二排(左)          | ✓   |    |
| A柱门饰板(右)                 | ✓   |    | A柱门饰板(左)           | ✓   |    |
| B柱门饰板(右)                 | ✓   |    | B柱门饰板(左)           | ✓   |    |
| C柱门饰板(右)                 | ✓   |    | C柱门饰板(左)           | ✓   |    |
| 杂物箱                      | ✓   |    | 杂物箱                | ✓   |    |
| 前排座椅, 包括电动座椅             | ✓   |    | 后排座椅, 包括电动座椅       | ✓   |    |
| 折叠座椅                     | ✓   |    | 热/暖座               | N/A |    |
| 冷却座椅                     | N/A |    | 座椅和头枕调整            | ✓   |    |
| 顶板布                      | ✓   |    | 包裹搁板 / 扬声器板        | ✓   |    |
| 时钟                       | ✓   |    | 电源插座 - 12 V 端口/点烟器 | ✓   |    |

|                   |     |  |               |     |  |
|-------------------|-----|--|---------------|-----|--|
| 电源插座 - USB 端口/点烟器 | ✓   |  | 动力转向          | ✓   |  |
| 方向盘控制             | ✓   |  | 方向盘状况         | ✓   |  |
| 倾斜/伸缩方向盘          | ✓   |  | 里程表和里程表       | ✓   |  |
| 室内提供, 圆顶和地图灯      | ✓   |  | 烟灰缸           | ✓   |  |
| 手刹/脚刹杆            | ✓   |  | 齿轮旋钮          | ✓   |  |
| 喇叭                | ✓   |  | 警示灯           | ✓   |  |
| 巡航控制操作            | N/A |  | 驱动程序配置文件/内存系统 | N/A |  |
| 仪表盘/控制面板          | ✓   |  | 换挡拨片          | ✓   |  |
| 安全带               | ✓   |  | 安全气囊          | ✓   |  |
| 中控锁系统             | ✓   |  | 遥控后行李箱        | ✓   |  |
| 一键启动系统            | ✓   |  | 燃油盖释放         | ✓   |  |
| 行李箱灯              | ✓   |  | 行李箱装饰和货物网     | ✓   |  |
| 行李板               | ✓   |  |               |     |  |

## 底盘和引擎盖下

| 项目      | 状态 | 评论 |       | 状态 | 评论 |
|---------|----|----|-------|----|----|
| 制动液     | ✓  |    | 传动液   | ✓  |    |
| 传动液泄漏   | ✓  |    | 动力转向液 | ✓  |    |
| 挡风玻璃清洗液 | ✓  |    | 机油    | ✓  |    |
| 发动机机油泄漏 | ✓  |    | 冷却液箱  | ✓  |    |
| 冷却剂     | ✓  |    | 散热器   | ✓  |    |

|           |   |  |             |   |  |
|-----------|---|--|-------------|---|--|
| 布线        | ✓ |  | 发动机罩        | ✓ |  |
| 电池        | ✓ |  | 排气系统        | ✓ |  |
| 动力转向泵     | ✓ |  | 齿轮齿条, 连杆和靴子 | ✓ |  |
| 拉杆和惰臂     | ✓ |  | 控制臂和球形接头    | ✓ |  |
| 摇摆杆、连杆和衬套 | ✓ |  | 前轮胎 (左)     | ✓ |  |
| 前轮胎 (右)   | ✓ |  | 后轮胎 (左)     | ✓ |  |
| 后轮胎 (右)   | ✓ |  |             |   |  |

## 其他信息

| 项目   | 笔记  |          | 笔记                 |
|------|-----|----------|--------------------|
| 检查地点 | 内部  | 位置       | RX-2 Puchong South |
| 电子召车 | 不   | B2/B5 表格 | 不                  |
| 备注   | N/A | 检查摘要     | .                  |