

MERCEDES-BENZ 平治
A250 AMG W177 AMG
PACKAGE

Inspector: Chan Kai Cheung

Date of Inspection: 10th March 2026

[View Car](#)

車牌 (不留牌/留牌)		廠名	MERCEDES-BENZ 平治
型号	A250 AMG	副型号	-
颜色	White	出厂年份	2018
变速箱	Automatic	燃料类型	Petrol
首次登记日期	2026-03-10	汽缸容量	1991
额定功率	不适用	里程数	75704
座位数 (连司机)	5	首数	2
登记车主类型	不适用	牌费到期日期	不适用
水货	no	曾有中港记录	no
锁匙数量	2		

Inspection Checklist

Inspector: Chan Kai Cheung



134 Pass



0 Rectified



7 To Be Rectified

N/A

22 Not Applicable

Road Test Checks

Items	Status	Comments	Status	Comments
发动机正常启动	✓		✓	发动机噪音
发动机正常怠速	✓		✓	发动机加速
皮带	✓		✓	发动机和变速箱支架
刹车片厚度	✓		✓	刹车踏板
刹车管路、软管及接头	✓		✓	悬挂和减震器

转向操作	✓		底盘噪音	✓	
变速箱	✓		离合器正常运行	N/A	
仪表正常工作	✓		变速箱/传动轴换挡	✓	
变速箱/传动轴噪音	✓		四驱系统运行	N/A	
驱动轴/分动箱噪音	N/A		无重大事故	✓	
无火烧	✓		无泡水	✓	

Exterior

Exterior Images



Items	Status	Comments		Status	Comments
车门密封（所有车门）	✓		车门把手	✓	
前保险杠	✓		前翼子板（左侧）	!	划痕
前车门（右侧）	✓		前车门面板（右侧）	✓	
前车门（左侧）	!	划痕	前车门面板（左侧）	✓	
前机盖、支架及隔音垫	!	划痕	前翼子板（右侧）	✓	
后机盖	✓		后翼子板/侧面板（右侧）	✓	
后翼子板/侧面板（左侧）	✓		后保险杠	!	划痕
后车门（右侧）	✓		后车门面板（右侧）	✓	
后车门（左侧）	✓		后车门面板（左侧）	✓	

侧裙边 (左侧)	✓		侧裙边 (右侧)	✓	
车身面板检查	✓		中网检查	✓	
天窗	N/A		敞篷车顶	N/A	
前机盖释放装置	✓		前挡风玻璃	✓	
后挡风玻璃	✓		前车窗 (左侧)	✓	
前车窗 (右侧)	✓		后车窗 (左侧)	✓	
后车窗 (右侧)	✓		后侧窗 (左侧)	✓	
后侧窗 (右侧)	✓		后窗雨刮开关	✓	
挡风玻璃雨刮开关	✓		前后雨刮片	✓	
电动车窗控制	✓		左侧镜	✓	
右侧镜	✓		车外后视镜	✓	
遮阳板、化妆镜及照明灯	✓		前外部灯光 (左侧) -前照灯	✓	
前外部灯光 (右侧) -前照灯	✓		侧面外部灯光	N/A	
后外部灯光 (左侧) -倒车灯、尾灯、刹车灯	✓		后外部灯光 (右侧) -倒车灯、尾灯、刹车灯	✓	
危险警示灯	✓		转向指示灯	✓	
雾灯功能	N/A		日间行车灯	✓	
近光/远光灯功能	✓		自动开关灯功能	✓	
备胎	N/A		千斤顶及工具包	N/A	
轮辋	✓		四轮定位	✓	

车轮盖及中心盖



Interior

Items	Status	Comments		Status	Comments
收音机/磁带/CD/DVD播放器	✓		扬声器	✓	
警报/防盗系统	N/A		倒车摄像头	✓	
天线	✓		空调开关面板	✓	
空调部件	✓		空调系统	✓	
空调前出风口	✓		空调后出风口	N/A	
除雾/除霜线圈损伤	✓		中控台	✓	
地板垫	✓		内饰地毯	✓	
前车门饰板（右侧）	✓		前车门饰板（左侧）	✓	
后车门饰板（右侧）	✓		后车门饰板（左侧）	✓	
A柱车门饰板（右侧）	!	右A柱外有划痕	A柱车门饰板（左侧）	✓	
B柱车门饰板（右侧）	✓		B柱车门饰板（左侧）	✓	
C柱车门饰板（右侧）	✓		C柱车门饰板（左侧）	✓	
手套箱	✓		仪表板收纳盒	N/A	
前排座椅（包括电动座椅）	✓		后排座椅（包括电动座椅）	N/A	
折叠座椅	N/A		加热座椅	N/A	
制冷座椅	N/A		座椅及头枕固定调整	N/A	
前照灯	✓		后备箱隔板/扬声器网罩/车厢盖板	✓	

时钟	✓		电源插座 - 12V端口/点烟器	✓	
电源插座 - USB端口/点烟器	✓		动力辅助转向	✓	
方向盘操控	✓		方向盘状况	✓	
倾斜/伸缩型方向盘	✓		行程计和里程表	✓	
迎宾灯、阅读灯	✓		烟灰缸	N/A	
手刹/脚刹杆	N/A		排挡杆	✓	
喇叭	✓		警示灯	✓	ok
定速巡航操作	✓		驾驶员档案/记忆系统	✓	
仪表盘/控制面板	✓		拨片换挡	✓	
安全带	✓		安全气囊	✓	
中控锁系统	✓		电动尾门	N/A	
一键启动系统	✓		油箱盖开启	✓	
行李厢灯	✓		行李厢饰条及网状带	✓	
行李厢隔板	✓				

Underbody And Under The Hood

Items	Status	Comments		Status	Comments
刹车油	✓		变速箱油	✓	
变速箱渗油	✓	ok	动力转向油	N/A	
挡风玻璃清洗液	✓		发动机油	✓	
发动机渗油	✓	ok	水箱	✓	

冷却液	✓		散热器	✓	
线组	✓		发动机罩	✓	
电池	✓		排气系统	✓	
动力转向泵	N/A		齿轮和销轴、连杆及护罩	✓	
悬挂连杆及空转臂	✓		控制臂及球头	✓	
车身稳定杆、连接杆及衬套	✓		左前轮胎	!	花纹不足3mm
右前轮胎	!	花纹不足3mm	左后轮胎	✓	
右后轮胎	✓				

Other information

Items	Notes	Notes
检测总结	<p>1) Carro Hong Kong 檢查或報告，不得視為保證車輛將保持在同樣的狀態下，因為各種因素和事件可以導致日後車輛狀況惡化或有變化 2) 檢查車輛狀況包括，使用電腦化診斷嚴格測量和檢查的設備故障碼、目視檢查和路試。3) Carro Hong Kong 只會進行時速不超過60km/h的短距道路測試。任何間歇性異常，例如因為噪音、抖動、震動等可能無法偵測到或確認。</p>	