

盘号 (出售/没出售)。	没销售	品牌	TOYOTA
型	HILUX	制造年份	2023
子模型	V D/C	颜色	Black Metallic
发动机容量	2400	传输	自动
燃料类型	Diesel Hijau	注册卡	新增功能
注册类型	Company	注册日期	2023-12-27
里程	50419	座位号	5
前任所有者	1	服务手册/贴纸	不
不。键数	2		

CARRO 官方认证



160项
专业检测



5天退款
保证



12个月引
擎和变速箱售后保固



里程
不调表



无经历重大事故、
火烧车或泡水

检测清单

汽车鉴定师: UMMUL HABIBAH BT MOHD ZAKI



139 合格



0 修正



15 待修正

N/A 10 不适用

试车

项目	状态	评论	项目	状态	评论
发动机正常启动	✓		发动机噪音	✓	
发动机怠速正确	✓		发动机加速	✓	
皮带	✓		发动机和变速箱支架	✓	
刹车片厚度	✓		制动踏板	✓	
制动管路、软管和配件	✓		悬架和减震器	✓	

转向操作	✓		起落架噪音	✓	
齿轮箱	✓		离合器工作正常	N/A	
仪表工作正常	✓		变速器/驱动桥换挡	✓	
传输/驱动桥噪声	✓		4X4 操作	✓	
驱动桥/分动箱噪声	✓		无重大事故	✓	
无火灾损坏	✓		无洪水损坏	✓	

外在

外在图像



项目	状态	评论	项目	状态	评论
门密封条 (所有门)	✓		门把手	✓	
前保险杠	!	- Scratches - Chip	前挡泥板 (左)	!	Scratches
前门 (右)	✓		前门板 (右)	✓	
前门 (左)	!	Scratches	前门板 (左)	✓	
前阀盖、支架和绝缘体	!	- Scratches - Rusty	前挡泥板 (右)	✓	
后引擎盖	!	Scratches	后挡泥板/四面板 (右)	!	Scratches
后挡泥板/四分之一面板 (左)	!	Scratches	后保险杠	✓	
后门 (右)	!	Scratches	后门板 (右)	✓	
后门 (左)	!	Scratches	后门板 (左)	✓	

侧裙 (左)	✓		侧裙 (右)	✓	
车身面板检查	!	A Pillar - Dented - Rusty	格栅检查	✓	
天窗	N/A		敞篷车顶	N/A	
前引擎盖释放	✓		前挡风玻璃	✓	
后挡风玻璃	✓		前窗 (左)	✓	
前窗 (右)	✓		后窗 (右)	✓	
后窗 (左)	✓		后舷窗 (左)	✓	
后舷窗 (右)	✓		后窗雨刮开关	✓	
挡风玻璃雨刷开关	✓		雨刮片前后	✓	
电动车窗控件	✓		左侧后视镜	✓	
右侧后视镜	✓		外后视镜	✓	
遮阳板, 梳妆镜和灯光	✓		前端外部灯 (左)	✓	
前端外部灯 (右)	✓		侧外部灯	✓	
后端外部灯 (左)	✓		后端外部灯 (右)	!	Scratches
危险灯	✓		指示灯	✓	
雾灯功能	✓		日间行车灯	N/A	
近光灯/远光灯功能	✓		自动开/关灯	✓	
备用轮胎	✓		千斤顶和工具包	✓	
轮辋	✓		车轮定位	✓	

轮罩和中心盖



内饰

项目	状态	评论	项目	状态	评论
收音机 / 盒式磁带 / CD / DVD播放器			扬声器		
报警/防盗系统			倒车摄像头		Faulty
天线			空调开关面板		
空调配件			空调系统		
前空调通风口			后空调通风口		
防雾/除霜器盘管损坏			中央扶手/控制台		Stain
车垫			地毯		
前门饰板(右)			前门饰板(左)		
后门饰板二排(右)			后门饰板二排(左)		
A柱门饰板(右)		Stain	A柱门饰板(左)		
B柱门饰板(右)			B柱门饰板(左)		
C柱门饰板(右)			C柱门饰板(左)		
杂物箱			杂物箱		
前排座椅, 包括电动座椅			后排座椅, 包括电动座椅		Stain
折叠座椅			热/暖座	N/A	
冷却座椅	N/A		座椅和头枕调整		
顶板布			包裹搁板 / 扬声器板		

时钟	✓		电源插座 - 12 V 端口/点烟器	✓	
电源插座 - USB 端口/点烟器	✓		动力转向	✓	
方向盘控制	✓		方向盘状况	✓	
倾斜/伸缩方向盘	✓		里程表和里程表	✓	
室内提供, 圆顶和地图灯	✓		烟灰缸	✓	
手刹/脚刹杆	✓		齿轮旋钮	✓	
喇叭	✓		警示灯	✓	
巡航控制操作	✓		驱动程序配置文件/内存系统	N/A	
仪表盘/控制面板	✓		换挡拨片	N/A	
安全带	✓		安全气囊	✓	
中控锁系统	✓		遥控后行李箱	N/A	
一键启动系统	✓		燃油盖释放	✓	
行李箱灯	✓		行李箱装饰和货物网	✓	
行李板	✓				

底盘和引擎盖下

项目	状态	评论		状态	评论
制动液	✓		传动液	✓	
传动液泄漏	✓		动力转向液	✓	
挡风玻璃清洗液	✓		机油	✓	
发动机机油泄漏	✓		冷却液箱	✓	

冷却剂	✓		散热器	✓	
布线	✓		发动机罩	✓	
电池	✓		排气系统	✓	
动力转向泵	✓		齿轮齿条，连杆和靴子	✓	
拉杆和惰臂	✓		控制臂和球形接头	✓	
摇摆杆、连杆和衬套	✓		前轮胎（左）	✓	
前轮胎（右）	✓		后轮胎（左）	✓	
后轮胎（右）	✓				

其他信息

项目	笔记		笔记
检查地点	内部	位置	RX-2 Puchong South
电子召车	不	B2/B5 表格	不
备注	N/A	检查摘要	.